



NEWS RELEASE

2011年11月13日
東ソー株式会社

南陽事業所 第二塩ビモノマー製造設備の火災事故について（第1報）

本日、当社南陽事業所（山口県周南市）構内で発生しました火災事故につきまして、近隣住民の皆様をはじめとする関係先の方々に多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

11月13日（日）19時00分現在で、判明しております内容につきましては、下記の通りです。尚、今後、事故の内容の詳細等が判明次第、随時お知らせ致します。

記

1. 発生場所 東ソー株式会社 南陽事業所
第二塩ビモノマー製造設備
2. 発生日時 11月13日（日）15時24分頃
3. 発生経緯 爆発 火災発生、消火活動中
⇒爆発時には塩化水素ガスが放出されたと考えられますが、19時現在の第二塩ビモノマー製造設備の付近の検知濃度は、恕限量（じょげんりょう）の10分の1以下です。
また南陽事業所と近隣との敷地境界付近では、現時点で感知しておりません。
※「恕限量」とは、その状況の中で健康な成人が、8時間の軽作業をして影響を与えない最大量。
4. 被害状況 人的被害：当社従業員1名不明
物的被害：現在、確認中
5. 住民の方々へ 念のために周南市、下松市（山口県）の住民の皆様は、部屋の窓を閉めて、屋内に待機して頂きますよう、ご協力をお願い申し上げます。
6. 製品供給への影響 現在、確認中
7. 本リリースに関するお問い合わせ先
広報室（TEL：03-5427-5103）

以上

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>