



# NEWS RELEASE

2011年11月14日  
東ソー株式会社

## 南陽事業所 第二塩ビモノマー製造設備の火災事故について（第2報）

11月13日（日）15時24分頃、当社南陽事業所（山口県周南市）構内で火災事故が発生しました。

本事故により、行方不明となっておりました当社従業員1名の方がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご遺族に対し深くお悔み申し上げます。また、近隣住民の皆様、行政官庁・消防署などの関係先、関連する会社やお客様などに多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

11月14日（月）19時00分現在で、判明しております内容につきましては、下記の通りです。

### 記

#### 1. 発生場所

東ソー株式会社 南陽事業所 第二塩ビモノマー製造設備

#### 2. 発生日時

11月13日（日）15時24分頃

#### 3. 発生経緯

11月13日（日）6時頃

オキシ工程制御弁補修のため製造設備を停止し液処理開始

11月13日（日）15時24分頃

爆発、火災発生

11月14日（月）15時30分

消防による鎮火宣言

#### 4. 被害状況

人的被害：当社従業員1名死亡

物的被害：現在、確認中

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623  
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195  
<http://www.tosoh.co.jp>



# NEWS RELEASE

5. 近隣への影響

爆発時に塩化水素ガスが発生されたと考えられたことから、念のため周南市、下松市（山口県）の住民の皆様に対して、部屋の窓を閉めて、屋内に待機して頂く様、ご協力をお願いしてきましたが、現時点で周南市、下松市並びに敷地境界では問題となるガス濃度の値は検知されておらず、本措置を解除

6. 製品供給への影響

現在、確認中

7. 発生原因

現在、調査中

8. 業績への影響

現在、調査中

業績への重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします

9. 本リリースに関するお問い合わせ先

広報室（TEL：03-5427-5103）

以上