



NEWS RELEASE

2011年12月5日
東ソー株式会社

南陽事業所 第二塩化ビニルモノマー製造施設 爆発火災事故について（第5報）

近隣住民の皆様、行政官庁などの関係先、関連する会社やお客様などに多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

12月5日現在の弊社南陽事業所内その他製造設備、連結子会社工場の状況は下記の通りです。11月28日にお知らせしました第4報から進捗しました内容に下線を付けて表記しております。

記

1. 弊社南陽事業所内その他製造設備、連結子会社工場の状況

(稼働中)

- ・ 一酸化炭素
- ・ アニリン
- ・ 日本ポリウレタン工業
- ・ ポリエチレン
- ・ クロロプレンゴム (CR)
- ・ クロロスルフォン化ポリエチレン (CSM)
- ・ ジルコニア
- ・ 電解
- ・ 動力
- ・ セメント
- ・ 重曹
- ・ 臭素
- ・ エチレンアミン
- ・ ハイシリカゼオライト
- ・ 東ソー・ファインケム
- ・ 東ソー・エフテック
- ・ 東ソー有機化学
- ・ 東ソー・シリカ

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>



NEWS RELEASE

(停止中)

- ・第一塩化ビニルモノマー
- ・第二塩化ビニルモノマー
- ・第三塩化ビニルモノマー
- ・ペースト塩ビ
- ・東ソー・エスジーエム

2. 本リリースに関するお問い合わせ先

広報室 (TEL : 03-5427-5103)

以上

東ソー株式会社 広報室

東京都港区芝3-8-2 〒105-8623
TEL 03(5427)5103 FAX 03(5427)5195
<http://www.tosoh.co.jp>