

2008年1月10日

旭硝子ファインテクノ韓国社における水処理設備の爆発事故について

旭硝子株式会社

本日午前10時15分頃に発生しました旭硝子ファインテクノ韓国社（本社：韓国慶尚北道亀尾市、社長：森川章次）の水処理設備の一部である塩酸受入タンクの補修中に発生した爆発事故について、現在の状況を下記の通りご連絡申し上げます。

この事故により、韓国の工事業者の従業員1名の方がお亡くなり、2名の方が負傷されました。お亡くなりになられた方、ご遺族の方、負傷された方、ご家族の方に対し、心よりお悔やみ申し上げます。

事故の原因は現時点では不明です。

現在のところ、TFT用ガラス基板の生産には影響はありません。

以上

◎本件に関するお問い合わせ先：旭硝子（株）広報・IR室長 川上 真一

（担当：箕田 TEL:03-3218-5408 E-mail:info-pr@agc.co.jp）

<参考>

旭硝子ファインテクノ韓国社概要

1. 社名 旭硝子ファインテクノ韓国株式会社
2. 本社所在地 韓国慶尚北道亀尾市
3. 工場所在地 韓国慶尚北道亀尾市
4. 代表者 森川章次
5. 資本金 87,000百万ウォン(2007年6月末)
6. 株主 旭硝子株式会社 出資比率 67%
韓国電気硝子株式会社 出資比率 33%
(旭硝子出資比率51.47%)
7. 営業品目 TFT用ガラス基板の製造(研磨)・販売
8. 設立 2004年6月
9. 従業員数 約500名(2007年6月末)